

(A) කොටස

1. ඔප ස්ථරය අවශ්‍ය සනාකමට පැතීරි නොතිබීම.
2. භාණ්ඩයේ ඔප දැමූ පෘෂ්ඨය මත ඉරි තැලීම් ජාලයක් සේ දිස්වේ.
3. ඔප පෘෂ්ඨය මත සියුම් සිදුරු ඇතිවීම.
4. නිදුල කටු පෘෂ්ඨය මත ඇති කුඩා ලප පාර දෘෂ්‍ය ඔප ස්ථරය හරහා දෘෂ්‍යමානවීම.
5. ඔප යෙදූ භාණ්ඩයේ නිදුල පෘෂ්ඨය නිරාවරණව පැවතීම.
6. ඔප භාණ්ඩයේ ඔප ස්ථරය පතුරු වශයෙන් ගැලවීම.

(B) කොටස

- ස්පෙකින්
කටි ග්ලේස්
- පිලන්
පින් හෝල්
- ක්‍රෝසින්
ස්ටැම්ප් ග්ලේස්